

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 206
В.А. Холодкова
№ 206
1.09.2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206» г. Красноярск (корпус 4)

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
660030, г. Красноярск, ул. 3-я Ботаническая, 7

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 70,1 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 3000 кв. м

1.4. Год постройки здания 1959г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2022,
капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206» г. Красноярск, МБДОУ №206

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660113, г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза Н.Я. Тотмина 11-г

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность, муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Территориальный отдел главного управления образования администрации города Красноярска по Октябрьскому району города

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 15, тел. 8 (391)218-08-68

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с 7.00 до 19.00, выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 3 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха – нет

- нарушениями умственного развития с тяжелыми нарушениями речи, нарушением РАС – да

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 46 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
маршрутные автобусы

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд по маршруту автобусов № 14, 38, 71, 80, до остановки «Школа», перейти на противоположную от здания школы сторону, продолжать идти через сквер, мимо детской в сторону сосновой роши, пройдя середину роши повернуть влево по направлению к ограждению вокруг здания детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта – 600м.

- время движения (пешком) – 8 мин.

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть

- Перекрестки – нерегулируемые

- Информация на пути следования к объекту – нет

- Перепады высоты на пути – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД – ОСИ временно недоступен для посещения всех категорий МГН и инвалидов. Параметры доступности структурно – функциональных зон ОСИ не могут соответствовать нормативным требованиям по причине невозможности реализовать необходимые архитектурно – планировочные решения. Для рассмотрения вопроса об обустройстве здания в порядке капитального ремонта и реконструкции необходимо дополнительное согласование. В рамках адаптации ОСИ с целью предоставления образовательных услуг МГН и инвалидам, возможна организация альтернативной формы обслуживания - в учреждении-филиале МБДОУ №206 (корпус 3) по адресу: бульвар Ботанический, д. 17д.

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (доступен условно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* - не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Российской Федерации дата <http://kartadostupnosti.ru/> не размещена

(наименование сайта, портала)

5.Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «12» октября 2021г.,
2. Акта обследования объекта: №1 акта 1 от «20» августа 2021 г.
3. Решения Комиссии от«_____» ____ 20_____г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 206»
_____ В.А. Холодкова
«30» сентября 2021г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206» г. Красноярск (корпус 4)

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
660030, г. Красноярск, ул. 3-я Ботаническая, 7

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 70,1 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 3000 кв. м

1.4. Год постройки здания 1959г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2022,

капитального ____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206» г. Красноярск, МБДОУ №206

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660113, г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза Н.Я. Тотмина 11-г

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность, муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Территориальный отдел главного управления образования администрации города Красноярска по Октябрьскому району города

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 15, тел. 8 (391)218-08-68

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с 7.00 до 19.00, выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 3 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха – нет
- нарушениями умственного развития с тяжелыми нарушениями речи, нарушением РАС – да

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 46 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

маршрутные автобусы

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд по маршруту автобусов № 14, 38, 71, 80, до остановки

«Школа», перейти на противоположную от здания школы сторону, продолжать идти через сквер, мимо детской в сторону сосновой рощи, пройдя середину рощи повернуть влево по направлению к ограждению вокруг здания детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта – 600м.

- время движения (пешком) – 8 мин.

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть

- Перекрестки – нерегулируемые

- Информация на пути следования к объекту – нет

- Перепады высоты на пути – есть

Их обустройство для инвалидов на коляске – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад № 206»
_____ В.А. Холодкова
«30» сентября 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _1_

г. Красноярск

«30» сентября 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206» г. Красноярск (корпус 4)

1.2. Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги):
660030, г. Красноярск, ул. 3-я Ботаническая, 7

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 70,1 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 3000 кв. м

1.4. Год постройки здания 1959г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего 2022,
капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 206» г. Красноярск, МБДОУ №206

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660113, г. Красноярск, ул. им. Героя Советского Союза Н.Я. Тотмина 11-г

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность, муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Территориальный отдел главного управления образования администрации города Красноярска по Октябрьскому району города

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 15, тел. 8 (391)218-08-68

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: Реализация образовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с 7.00 до 19.00, выходной – суббота, воскресенье, праздничные дни

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 3 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

- инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха – нет
- нарушениями умственного развития с тяжелыми нарушениями речи, нарушением РАС – да

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 46 детей

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
маршрутные автобусы

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд по маршруту автобусов № 14, 38, 71, 80, до остановки «Школа», перейти на противоположную от здания школы сторону, продолжать идти через сквер, мимо детской в сторону сосновой рощи, пройдя середину рощи повернуть влево по направлению к ограждению вокруг здания детского сада.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта – 600м.
 - время движения (пешком) – 8 мин.
 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть
 - Перекрестки – нерегулируемые
 - Информация на пути следования к объекту – нет
 - Перепады высоты на пути – есть
- Их обустройство для инвалидов на коляске – нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ВНД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД – ОСИ временно недоступен для посещения всех категорий МГН и инвалидов. Параметры доступности структурно – функциональных зон ОСИ не могут соответствовать нормативным требованиям по причине невозможности реализовать необходимые архитектурно – планировочные решения. Для рассмотрения вопроса об обустройстве здания в порядке капитального ремонта и реконструкции необходимо дополнительное согласование. В рамках адаптации ОСИ с целью предоставления образовательных услуг МГН и инвалидам, возможна организация альтернативной формы обслуживания - в учреждении-филиале МБДОУ №206 (корпус 3) по адресу: бульвар Ботанический, д. 17д.

4. **Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере выделения финансирования

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ (доступен условно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____ - _____.

4.5. Информация на Карте доступности субъекта Российской Федерации

<http://kartadostupnosti.ru> не размещена

4.6. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта не имеется

(наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://kartadostupnosti.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно – гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МБДОУ №206 (корпус 4) на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ технический паспорт на 8 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий МБДОУ № 206 _____ В.А. Холодкова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы

Старший воспитатель _____ О.А. Платонова
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

заместитель заведующего по ХЧ _____ В.А. Смолина
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов председатель _____

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 2021г. (протокол № ____)

Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1
от «20» августа 2021 г.

I Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 206,
660030, г. Красноярск, ул. 3-я Ботаническая, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на план	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие информации об ОСИ	Все категории	Установка новой калитки	Капитальный ремонт
2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Нет информации об ОСИ	Все категории	Установка пандусов	Индивидуальное решение с ТСР
3	Лестница (наружная)	нет		-				
4	Пандус (наружный)	нет		-				
5	Автостоянка и парковка	нет		-				
6	Общие требования к зоне							

И Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		1,2	Организация альтернативной формы обслуживания

1 ЭТАП - К- ДУ, О – ДУ, С – ДУ, Г, У – ДП,

2 ЭТАП – К, О – ДЧ, С – ДУ, Г, У - ДП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона территории, прилегающей к зданию, временно недоступна для посещения МГН и инвалидами и оказания им образовательной услуги. Проведение мероприятий по техническому обустройству данной зоны невозможно в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания. Возможна организация альтернативной формы обслуживания в МБДОУ № 206 по адресу бульвар Ботанический, д. 17 д.

от «20» августа 2021 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**МБДОУ №206»,
660030, г. Красноярск, ул. 3-я Ботаническая, 7
Наименование объекта, адрес**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	нет						
2	Пандус (наружный)	нет						
3	Входная площадка (перед дверью)	есть		3	Нет пандуса, нет перил, отсутствует информация об ОСИ	Для всех категорий МГН	Разместить информацию об ОСИ	Индивидуальное решение с ТСР
4	Дверь входная	есть		3	Нет контрастной маркировки на прозрачной части двери	С	Разместить контрастную маркировку	Индивидуальное решение с ТСР организация ситуационной помощи.
5	Тамбур	есть		4,5	Порог более 1,4 см. Отсутствует дренажная и водосборная решетка	Для всех категорий МГН	Оказание ситуационной помощи. Установка дренажной и водосборной решетки	Организационное решение Индивидуальное решение с ТСР
6	Общие требования к зоне							

И Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ВНД		3,4,5	Организация оказания альтернативной формы обслуживания.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *данная структурно-функциональная зона ОСИ временно не доступна для посещения МГН и инвалидов. В результате организационного решения будет оказываться ситуационная помощь сотрудниками и реализовываться альтернативная форма обслуживания инвалидов.*

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ № 1
от «20» августа 2021

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБДОУ №206»,
660030, г. Красноярск, ул. 3-я Ботаническая, 7
Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		6	Зона ожидания совмещена с помещением приема детей	Для всех категорий МГН		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		-				
3.5	Дверь	есть		9	Ширина дверного проема не соответствует требуемым параметрам			Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны)	есть						

	безопасности)			21			
	Общие требования к зоне						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Пути движения внутри здания (в т ч пути эвакуации)	ВНД		6,9	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: данная зона ОСИ временно не доступна для МГН: нарушений относительно путей эвакуации не выявлено – есть отдельный выход, система оповещения о пожаре. Адаптационные меры – организация альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ №206»,

660030, г. Красноярск, ул. 3-я Ботаническая, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	да		7,8	Зона целевого назначения совмещается с путями движения внутри здания	Для всех категорий МГН	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-		-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-		-	
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД		7,8	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

*указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: данная зона ВНД для посещения МГН и инвалидов. Групповое помещение, где оказываются образовательные услуги, является проходным для попадания в другое групповое помещение.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспортудоступности ОСИ № 1
от «20»августа 2021 г.

I Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ №206»,
660030, г. Красноярск, ул. 3-я Ботаническая, 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличиеэлемента			Выявленные нарушенияи замечания		Работы по адаптацииобъектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетнаякомната	есть		10, 11	отсутствиее поручней рядом с унитазоми раковиной	К, С, О	-	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	Общие требования к зоне							

25 II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		10, 11	организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения ВНД для посещения МГН и инвалидов

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ №206»,
660030, г. Красноярск, ул. 3-я Ботаническая, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		-				
6.2	Акустические средства	нет		-				
6.3	Тактильные средства	нет		-				
6.4	Общие требования к зоне			-				

27 II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации наобъекте	ВНД			Организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на объекте есть система оповещения о пожаре.

В журнале прошито и скреплено печатью _____ листов
Заверено _____
должность заведующий _____
_____ подпись

